

まさかの万が一の時がありました。

アップルゲートの防火性能は夜中から朝方までのユニットバス内においてまさかの火災に6時間の燻ぶりに対し延焼をくい止めました。

煙の出た外観



ユニットバス内部の樹脂枠延焼



樹脂窓枠が溶けて木枠、ジャロジ窓延焼後



セルロースの防火性能で火災延焼を防止



アップルゲートの防火性能で構造材の延焼防止



アップルゲートの持つ防火性能です。



他の断熱材ではどうなったでしょうか、

現場発泡断熱材→炎と煙（有毒ガス）



アップルゲート吹付断熱材→炎無し、煙無し

